	SEGURANÇA PATRIMONIAL	**DATA** 15/01/2025
	REGISTRO DE OCORRÊNCIA	**Nº 07/2025**

TIPO DE OCORRÊNCIA		DANOS	REGISTRO POLICIAL
☐ Assalto	☑ Intrusão	☐ Pessoais	☐ Não
☑ Furto	☐ Fato atípico	☑ Materiais	☑ Sim
☐ Sabotagem	☐ Outros	☐ Não houve	*Nº Boletim de ocorrência:* _____

Local da Ocorrência: SUBESTAÇÃO **Eletrosul Charqueadas**

DATA DA OCORRÊNCIA	HORÁRIO	NOME DO (A) RELATOR (A)	FUNÇÃO
14/01/2025	21:28	Thainá Costa	AGENTE DE MONITORAMENTO

DESCRIÇÃO DOS FATOS

Relato da ocorrência:

No dia **14 de janeiro de 2025**, **às 21h28** a **CMV** (Central de Monitoramento VIGITEC) recebeu um reporte de alarmes da unidade (Zona 14 - IVP 3° andar).

De imediato, os operadores da central abriram as câmeras do local e visualizaram um indivíduo andando no interior do terceiro andar.

Feito contato com o vigilante do local que informou não ter acesso aquela área, pois o local é de responsabilidade da **Prefeitura de Charqueadas** (imagens do local em anexo).

O vigilante do local fez contato com a empresa responsável pela segurança do local (Rudder) e solicitou apoio.

Em relatos, o vigilante informou que, os agentes da empresa RUDDER estiveram no local, e não encontraram ninguém.

- *Cabe ressaltar que, é corriqueiro o fato de indivíduos adentrarem aquele espaço.*

No dia **15 de janeiro de 2025**, **às 07h13**, ao realizar a primeira ronda rotineira, o vigilante da unidade entrou em contato com a **CMV** (Central de Monitoramento VIGITEC) relatando que o carretel de bobinas (foco da intrusão interior) estava "diferente".

De imediato, os operadores da central fizeram a busca pelas imagens.

Ao realizar a busca pelas imagens, foi constatado que:

Às 22:01:50 um indivíduo se aproxima da bobina (carretel), pega os fios que estavam no chão (*fios cortados pelo indivíduo na intrusão anterior*) e se evade do local.

O ato do indivíduo durou menos de 30 segundos.

Ressaltando que, devido a *vegetação alta* do local, os sensores que pegariam o ato do indivíduo estão sendo obstruídos (pela vegetação), conforme relatado em demanda operacional, enviada no dia 09/01. Devido a isso, não houveram disparos de alarmes durante o ato do indivíduo.

Segue, LINK para acesso as imagens.

Imagens da ocorrência:













Imagens enviadas pelo vigilante VIGITEC:

Local da Prefeitura de Charqueadas:





Bobina (carretel) MEZ:







Local de entrada do indivíduo:



Vegetação inibindo os sensores:









Relato da ocorrência:

No dia **15 de janeiro de 2025**, **às 09h13** a **CMV** (Central de Monitoramento VIGITEC) recebeu um reporte de alarmes da unidade (Zona 14 - IVP 3° andar).

Ao verificar o sistema de CFTV foi possível identificar um indivíduo no local.

Em contato com o vigilante, ele informou que iria ligar para a empresa Rudder e solicitar uma vistoria no local.

Empresa **VIPSAT** (contratada pela RUDDER para realizar rondas) foi até o local para verificação e não encontrou ninguém.

Medidas Tomadas:

- Vigilante foi orientado a realizar rondas intensificadas na unidade, tendo em vista que, o indivíduo que adentrou o local (3° andar) na data de hoje, tem as mesmas características do suspeito que adentrou a unidade na noite de ontem.

Segue, LINK para verificação das imagens.

Imagens do indivíduo:



