	SEGURANÇA PATRIMONIAL	**DATA** 25/02/2025
	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCO	**Nº 001/2025 – FL/PR**

TIPO DE OCORRÊNCIA		DANOS	REGISTRO POLICIAL
☐ Assalto	☐ Intrusão	☐ Pessoais	☐ Não
☐ Furto	☐ Fato atípico	■ Materiais	■ Sim
☐ Sabotagem	■ Outros	☐ Não houve	*Nº Boletim de ocorrência:* _____

Local da Ocorrência: CRLON Centro Regional de Londrina **-** Rodovia PR-445, km 360, 86020-000 – LONDRINA – PR.

DATA DA OCORRÊNCIA	HORÁRIO	NOME DO (A) RELATOR (A)	FUNÇÃO
Entre 07 a 18/02/2025		Julio Fialho	Supervisor Operacional

Descrição do Relatório:

No dia 21 de fevereiro de 2025, a equipe de linhas da CRLON observou a falta de diversos materiais no interior do galpão do almoxarifado. O ocorrido foi imediatamente comunicado ao responsável pela unidade, Sr. Romeu, que tomou as providências necessárias, registrando um boletim de ocorrência.

Para investigar o ocorrido, realizei uma visita à unidade no dia 25 de fevereiro de 2025, acompanhado por dois técnicos. Durante a visita, verificamos o local do furto e constatamos a ausência dos materiais previamente observada pela equipe.

Situações Constatadas:

Cercas Caídas: Há vários pontos do cercamento que estão com as cercas caídas, comprometendo a segurança do local.

Arames Rompidos: Nesses locais, diversos arames estão rompidos, permitindo a entrada e saída de animais e pessoas não autorizadas.

Sobre o Almoxarifado:

Este local (fig. 02 – Setor 02) possui uma área aproximada de 500m², armazenando uma série de materiais de linha e manutenção. Há quatro portas de acesso, dois portões e duas portas simples.

Nos fundos deste galpão não há câmeras, nem sensores de detecção. Internamente, o galpão possui um alarme da própria unidade, que é acionado pelo pessoal de linha.

Acesso ao Interior da Unidade:

Existe um acesso secundário à unidade, que pode ser utilizado por veículos grandes. Este acesso está localizado na lateral oeste da unidade (fig. 01), atravessando uma pequena plantação e adentrando a unidade por trás das câmeras que cobrem a área energizada.

Sugestões para Melhoria da Segurança:

Reparo Imediato das Cercas: Contratar uma equipe especializada para realizar o reparo das cercas caídas e a substituição dos arames rompidos, utilizando materiais de alta qualidade para garantir maior durabilidade.

Instalação de Arames Farpados: Adicionar arames farpados nas partes superiores das cercas para dificultar a entrada de intrusos.

Monitoramento Regular: Estabelecer um cronograma de inspeção e manutenção regular do cercamento para identificar e reparar danos rapidamente.

Sistema de Vigilância: Considerar a instalação de câmeras de vigilância ao redor do perímetro da unidade para monitoramento em tempo real e resposta rápida a qualquer incidente.

Sinalização Adequada: Colocar placas de aviso sobre a presença de vigilância e cercamento protegido para desencorajar tentativas de invasão.


Colocação de Portão: Instalar um portão no acesso secundário à unidade.

Estas medidas visam fortalecer a segurança da unidade de CRLON em Londrina, garantindo a proteção das instalações e a tranquilidade de todos.

Figura 01



Imagens do Setor Periférico














Setor 02



Escoras de madeira
Setor 2


Mato derrubou o cercamento
Setor 2


Pilar quebrado
Valmet
Valmet
Setor 3


Setor 3


Setor 3


Setor 3


Setor 4


Setor 5
SUBESTACAO ELETROSUL
CD1 Eletrosul SE Londrina


Setor 06