CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

FEV/2021

COND LE MONDE OFFICES

HONG KONG 1000 & 2000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS

BLOCOS 5 e 6







CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

HONG KONG 2000 - BLOCO 6

- Fachada Lateral Esquerda





Chapim em granito na Cobertura
(Medida em cm)





Foto 01/02 - Trincas ao longo do chapim da Cob






Foto 03/04 - Trincas ao longo do chapim da Cob com destacamento da textura




Foto 05/06 - Trincas com infiltrações ao longo do chapim da Cob




Foto 07/ 08 - Destacamento da textura
(Ao longo do fundo do chapim da Cob)

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br




Foto 09 /10 - Trinca no chapim da Cob com destacamento da textura





Foto 11/12 - Trinca no revestimento entre janelas






Foto 13/14 - Trinca no revestimento entre janelas

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br





Foto 15/16 - Trinca no revestimento entre janelas



Foto 17 - Beiral com trincas



Foto 18 - Trinca no revest. entre janelas

- Fachada Lateral Direita




Foto 19 /20 - Chapim da Cob com trincas e sujidade




Foto 21 /22 - Chapim da Cob com trincas em toda extensão



Foto 23 - Destacamento da textura no fundo do chapim da Cob



Foto 24 - Trinca com sujidade no chapim da varanda do 4º andar



Foto 25 - Moldura em EPS na Dep. da Cob



Foto 26 - Chapim quebrado com infiltração




Foto 27- Trinca no revest. entre janelas




Foto 28 - Trinca ao longo da moldura / 4ºandar

- Fachada Frontal





Foto 29 / 30 - Trinca com infiltração no chapim da Cob



Foto 31 - Trinca no chapim da Cob



Foto 32 - Trinca e sujidade na varanda do 4º andar



Foto 33 - Trinca ao longo do chapim da Cob

- Fachada Posterior





Foto 34 / 35 - Trinca e infiltração no chapim da Cob






Foto 36 / 37 - Trinca e infiltração no chapim da Cob



Foto 38 - Trinca na moldura no 5º andar



Foto 39 - Trinca na moldura no 4ºandar




Foto 40 - Trinca na moldura no 4º andar



Foto 41 - Trinca na moldura do 3º andar

HONG KONG 1000 - BLOCO 5

- Fachada Lateral Esquerda





Foto 42/43 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob




Foto 44/45 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob




Foto 46/47- Destacamento da textura Cob




Foto 48 - Destacamento da textura 4º andar

Foto 49 - Destacamento da textura 5º andar

- Fachada Lateral Direita





Foto 50 /51/ 52 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob



Foto 52



Foto 53 - Trinca na moldura do 3º andar






Foto 54 /55 – Trinca no revestimento entre janelas



Foto 56 – Trinca sobre a moldura no 4º andar

- Fachada Frontal





Foto 57/58 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob





Foto 59/60 - Queda do revestimento no chapim da Cob




Foto 61/62 - Trinca com infiltrações ao longo do chapim da Cob




Foto 63 / 64 / 65 - Trinca e sujidade nas varandas do 4º, 3º e 2º andares



Foto 65

- Fachada Posterior





Foto 66 / 67 - Trinca na moldura do 4º e 3º andares




Foto 68 - Trinca na moldura no 3º andar



Foto 69 - Detacamento da textura na Cob





Foto 70 /71 - Trinca na moldura do 4º andar com risco de queda e sua retirada






Foto 72 /73 - Trinca ao longo do chapim da Cob com infiltrações e sujidade
(fundo com destacamento da textura)