CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

FEV/2021

COND LE MONDE OFFICES

TORONTO 1000 & 2000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS

BLOCOS 2 e 3





CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

TORONTO 2000 - BLOCO 3

- Fachada Lateral Esquerda




Foto 74 / 75 - Trinca com destacamento da textura no chapim da Cob




Foto 76 / 77 - Trinca com destacamento da textura no chapim da Cob

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br




Foto 78 / 79 - Trinca com infiltrações no chapim da Cob




Foto 80 / 81 - Trinca com infiltrações no chapim da Cob






Foto 82 / 83 - Trinca no revestimento entre janelas

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

- Fachada Lateral Direita




Foto 84 /85 - Trinca com sujidade no chapim da Cob




Foto 86 /87 - Trincas c/ infiltrações no chapim da Cob




Foto 88 /89 - Trincas c/ infiltrações no chapim da Cob




Foto 90 /91 - Infiltração e destacamento da textura no chapim da Cob



Foto 92 - Destacamento da textura




Foto 93 - Trinca no revest. entre janelas





Foto 94/95/96 - Trinca no revestimento entre janelas

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br



Foto 96



Foto 97 - Destacamento da textura

- Fachada Frontal





Foto 98/99 - Trincas no chapim da Cob





Foto 100/101 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob




Foto 102/103 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob



Foto 104 - Destacamento da textura



Foto 105/106 - Moldura na Dep. da Cob



Foto 106

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

- Fachada Posterior





Foto 107/108 - Trincas com destacamento da textura e infiltrações no chapim da Cob



Foto 109 - Infiltração e sujidade no chapim da Cob

TORONTO 1000 - BLOCO 2

- Fachada Lateral Esquerda



Foto 110 - Trinca Dep. da Cob



Foto 111 - Trinca no chapim da Cob





Foto 112 / 113 - Chapim em granito quebrado e trinca ao longo





Foto 114 /115 - Trinca no chapim da Cob






Foto 116 / 117 - Trinca no revest. entre janelas

- Fachada Lateral Direita




Foto 118 /119 - Trinca ao longo da Dep. da Cobertura



Foto 120 - Dep. da Cobertura




Foto 121- Chapim em granito quebrado na Cob.



Foto 122 - Chapim em granito quebrado



Foto 123 - Trincas na moldura do 4º andar






Foto 124 / 125 - Trinca no revestimento entre janelas





Foto 126 / 127 - Trinca na moldura no 4º e 3º andares

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

- Fachada Frontal




Foto 128 / 129 - Trinca na moldura da Dep. da Cobertura





Foto 130 / 131 – Trinca e chapim quebrado na Cob.




Foto 132 / 133 - Trinca e sujidade nas molduras do 4º e 5º andares

- Fachada Posterior



Foto 134 - Trinca na moldura da Dep. da Cob.



Foto 135 – Trinca e sujidade no chapim da Cob.




Foto 136 - Trinca na moldura no 5º andar



Foto 137 - Trinca no chapim da Cob.