CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

FEV/2021

COND LE MONDE OFFICES

TORONTO & HONG KONG 3000

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS

BLOCOS 4 e 7





CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

TORONTO 3000 - BLOCO 4

- Fachada Principal (Lado Direito do Arco)





Foto 138 / 139 - Chapim em granito quebrado, infiltrações, trincas com retirada do emboço solto






Foto 140 / 141 - Trinca e sujidade no chapim da Cob.



Foto 142 - Destacamento da textura





Foto 143 / 144 - Destacamento da Textura





Foto 145 / 146 - Junta de dilatação





Foto 147/148 - Sujidade com danos na textura no 3º e 2º andares

- Fachada Principal (Lado Esquerdo do Arco)



Foto 149/150 - Vegetação sob o chapim retirada



Foto 151/152/153/154 - Destacamento da textura, trincas e infiltrações no chapim da Cob.



Foto 153



Foto 154

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br





Foto 155/156 - Trinca no revestimento entre janelas

- Fachada Lateral Esquerda




Foto 157/158 - Trinca e destacamento da textura no chapim da Cob.






Foto 159/160/161 - Trinca no revestimento entre janelas

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br



Foto 161



Foto 162 - Destacamento da textura

- Fachada Lateral Direita




Foto 163 - Trinca no revestimento



Foto 164 - Destacamento da textura




Foto 165 - Revestimento com som cavo



Foto 166 - Retirada do revestimento




Foto 167 - Trinca no revestimento



Foto 168 - Retirada do revestimento

- Fachada Posterior (Lado Esquerdo do Arco)






Foto 169/170 /171 - Trinca e destacamento da textura no chapim da Cob.



Foto 171



Foto 172 - Fresta entre o chapim de granito e o revest.





Foto 173/174 - Destacamento da textura



Foto 175 - Chapim quebrado



Foto 176 - Destacamento da textura






Foto 177/178 - Trinca no revestimento entra janelas



Foto 179 - Trinca com infiltração no revestimento

- Fachada Posterior (Lado Direito do Arco)



Foto 180 - Trinca no chapim da Cob.





Foto 181 - Destacamento da textura



Foto 182 - Trinca no revest. com infiltração



Foto 183 - Trinca no chapim da Cob.






Foto 184/185 - Trinca no revestimento entra janelas

HONG KONG 3000 - BLOCO 7

- Fachada Principal




Foto 186/187/188 - Trinca no chapim da Cob.



Foto 188




Foto 189 - Moldura na Dep. da Cob.




Foto 190/191- Destacamento da textura e trinca no chapim da Cob.



Foto 192 - Trinca, sujidade e destacamento da textura no chapim da Cob.






Foto 193/194 - Trinca com retirada do material na moldura do 3º andar





Foto 195/196 - Trinca e sujidade no chapim da Cob.





Foto 197/198 - Trinca no revestimento entre janelas

- Fachada Lateral Esquerda




Foto 199/200 - Trincas com infiltrações no chapim da Cob.





Foto 201/202 - Trinca / Empolamento do revestimento

- Fachada Lateral Direita




Foto 203/204 - Trincas com sujidades ao longo do chapim da Cob.




Foto 205/206 - Destacamento da textura



Foto 207 - Infiltração no chapim da Cob.

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br

- Fachada Posterior



Foto 208 - Trinca e destacamento da textura





Foto 209/210 - Trinca com infiltração e destacamento da textura





Foto 211/212 - Trinca no chapim da Cob.



Foto 213 - Destacamento da textura



Foto 214 /215- Trinca no revest. entre janelas



Foto 215



Foto 216 - Trinca na moldura do 1ºandar com destacamento do revest.