PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 10 / 07 / 2025

DE: Celissandro da Rocha Alborado

PARA: GRC

POSTO: ATR **TURNO:** Diurno

ASSUNTO: CV sem freios "vindo da manutenção"

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Nesta dia o CV 289, me foi entregue vindo direto da manutenção, apresentando pouco freio de pedal e manete (Estacionamento CV). Peguei o CV 289 e vim Trotar em minha carreta da TR 620. Fiz o procedimento de Segurança Correto, Atrelando o CV 289 na Carreta TR 620, Puxei a manete do freio do CV, Realizei as Conexões por ordem, tracionei engatei a perna lado esquerdo, foi quando percebi que o Conjunto estava se movendo, então Corri para tentar entrar no CV 289 para frear com o pedal, mas não Consegui, então o Conjunto veio a colidir com uma pilar de concreto, quebrando a roda do farol direito, e escada lado direito.

Fiz nova vistoria e notei que o freio do cavalo não estava funcionando, nem o pedal nem o de Estacionamento.

Por este motivo ocorreu o fato.

Geralmente os CVs quando vem da manutenção, não vem em 100% de Conformidade, por isso ocorre esses Imprevistos!!

Celissandro da Rocha Alborado
RG 1545 1976 / CPF 689 109 672 34

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Mat.: 5232311
Segurpro Vigilância Patrimonial S/A

US.008.00