PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 12 / 02 / 26

DE: Marcio Fernando R. Souza

PARA: GRC

POSTO: MUCURIPE **TURNO:** COMERCIAL

ASSUNTO: SINISTRO DE COLISÃO NA TRAZEIRA DO CONTEINER

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta das 14:30, Estava Trafegando no Sentido de Saida do Patio 05 Ao Patio de Saida No Cavalo Mecânico De Placa NOW7175, a Serviço da Transp. Mucuripe Montado com Conteiner DFSU6783611. Quando CV. 890 de Placa DAH3I88 o Mesmo Vinha ao Meu Lado que ao Realizar uma Manobra acabou Colidindo o Retrovisor Lado Esq. do CV. ~~Mencionado~~ acima. Na Traseira do Conteiner

Marcio Souza

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner