OC·98/2025

PORTO CHIBATRÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA
MANAUS-AM 08/04/25

DE: ERLAN DE SOUZA BARBOSA

PARA: GRC

POSTO: MANAUS BRASIL **TURNO:** SEGUNDO

ASSUNTO: ABALROAMENTO

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

AO ENTRAR NO SCANER 2 O PNEU DO PRIMEIRO EIXO DO LADO DIREITO DO TROLER ESTOUROU, FAZENDO QUE DEVIDO AO PESO DO CONTEINER VIESSE A ENCOSTAR NA MURETA DE PROTEÇÃO QUE FICA NA PARTE DE BAIXO DO SCANER, DEVIDO A ESSA SITUAÇÃO AO FORÇAR O CAMINHÃO PARA SAIR DO SCANER O ARO VEIO A DANIFICAR NA MURETA DE PROTEÇÃO DO MESMO.

OBS: ESTAVA COM TROLER 323, O MESMO ESTA EMPENADO

Erlan de Souza Barbosa COD. 90269

PORTO CHIBATRÃO



Nome: E ...UZA BARBOSA
CPF: 8 ...262-04
Empresa: ...BRASIL LOGISTICA E TRANSP ...E
Função: TURISTA CARRETE
Data: ...14/2...35:20:57:14

VISTO DO INSPETOR:

1ª TESTEMUNHA

2ª TESTEMUNHA

VIGILANTE

US.008.00

Digitalizado com CamScanner