Accia

Ocorrência: **748/2025** Análise de Criticidade: **Não avaliada**

Registro da Ocorrência	Atualização da Ocorrência	Finalização da Ocorrência
Registrado por: Marcos Luiz Zendron	Atualizada por: Marcos Luiz Zendron	Data: 20/05/2025 - 09:48H
Data: 20/05/2025 - 03:00H	Data: 20/05/2025 - 09:48H	

Local da Ocorrência	**SC | SE Blumenau**
Tipo da ocorrência	**Eventos Rotinas OPERACIONAIS**
Subtipo da ocorrência	**Neutralização de ameaça**

Descrição da Ocorrência

O vigilante ao efetuar ronda motorizada na área energizada, verificou possível tentativa de entrada para realização de furto. Estamos reforçando o posto com um vigilante noturno extra a contar de hoje (20/05/2025).

Procedimentos adotados

☐ Na ação: aplicar o procedimento operacional padrão específico normatizado pela Segurança Corporativa Eletrobras.

☑ No registro: detalhar local, posto de serviço, data-horário, procedimento, equipamento empregado, identificação da ameaça, autor-vítima, providências.

☑ Resultado: ocorrendo anormalidades, estas devem ser relatadas e especificadas, destacando-se as medidas adotadas, apreensões, retenções, acionamentos de reforços (internos e/ou externos).


☐ Efeitos: se em face à ação resultar outro subtipo de ocorrência de SEGURANÇA, deve-se gerar novo registro.

☐ Repercussão: se em face à ação ocorrer repercussão extraordinária, deve-se efetuar as comunicações conforme cadeia de comando.

Análise da Criticidade

Imagens




PERIGO
ÁREA
ENERGIZADA