Outlook

Ocorrências de defeitos em equipamentos do sistema de videomonitoramento - Bahia

De Viviane Lima de Melo <vivianem@eletrobras.com>
Data Qua, 2025-07-30 10:20
Para Geraldo Luis De Lira Oliveira Filho <geraldo.filho@eletrobras.com>; Flavio Da Silva Castro <flaviosc@eletrobras.com>
Cc Arquimedes Gomes de Souza <arquimedes.gs@eletrobras.com>

Prezados,

Seguem listadas as câmeras que necessitam manutenção.
Há outras localidades na região nordeste, mas por ora fazemos referência apenas à Bahia.
Considerando a importância para a segurança do perímetro, pedimos que nos informe a programação de manutenção delas.

UF	Instalação	Data detecção do defeito	Defeito	Obs.
BA	Igaporã II	29/07/2025	Oscilações frequentes em todas as câmeras, especialmente na verificação de gravações	Seg. Empresarial Accia 1483/2025
BA	Senhor do Bonfim II	26/07/2025	Câmera 32 inoperante	Seg. Empresarial Accia 1456/2025
BA	Abaixadora	25/07/2025	Câmera 4 inoperante desde 15/07	Seg. Empresarial Accia 1443/2025
BA	Jeremoabo	24/07/2025	Reposicionar câmera 8 (interna guarita)	Seg. Empresarial Accia 1420/2025
BA	Juazeiro III	23/07/2025	Câmera 2 inoperante	Seg. Empresarial Accia 1411/2025
BA	Funil	21/07/2025	Câmeras 2 e 7 inoperantes	Seg. Empresarial Accia 1396/2025
BA	Barreiras	21/07/2025	Câmera 8 inoperante	Seg. Empresarial Accia 1394/2025
BA	Barreiras	19/07/2025	Câmera 9 inoperante	Seg. Empresarial Accia 1375/2025
BA	Teixeira de Freitas	15/07/2025	Câmera 17 inoperante	Seg. Empresarial Accia 1326/2025
BA	Santo Antônio de Jesus	15/07/2025	Câmera 2 invertida	Seg. Empresarial Accia 1316/2025
BA	Funil	13/07/2025	Câmera 2 inoperante	Seg. Empresarial Accia 1294/2025

Atenciosamente,
Viviane Lima

CSC Eletrobras | ISG | Segurança Empresarial
vivianem@eletrobras.com
+55 81 99581-0052 | +55 81 3229-2145
http://www.eletrobras.com