CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

OUT/2019

BLOCO 3

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

BLOCO 3 – Fachada Lateral Leste

Colunas 02/01



Foto 398 - Granito quebrado var. 5º andar




Foto 399 - Trinca na quina da var. no 3º andar




Foto 400 - Trincas e destacamento do revest. na lateral da varanda no 2º andar

Fachada Frontal / Colunas 01/07/11



Foto 401 - Trinca no revest. sobre esquadria no 17º andar



Foto 402 - Trinca vertical no revestimento no 3º andar




Foto 403 - Trinca vertical no revest. no 1º andar



Foto 404 - Acabamento do peitoril da janela no 6º andar



Foto 405 - Trinca no revest. no 17º andar na lateral da Área de Serviço



Foto 406 - Destacamento do revest. na varanda do 15º andar



Foto 407 - Trinca do revest. na junta de dilatação no 8º andar



Foto 408 - Trinca no revest. ao longo da varanda no 7º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 409 - Trinca do revest. na junta de dilatação no 1º andar



Foto 410 - Trinca no revest.na Cob sobre a var. do 17º andar Col/07





Foto 411 /412 - Quinas das varandas no 14º andar



Foto 413 - Trinca na quina da var. no 13ºandar



Foto 414 - Destacamento do revest. na varanda do 12º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903





Foto 415 /416 - Quinas das varandas no 7º e 3º andar / Col 07



Foto 417 - Trinca no revest. da viga/14º



Foto 418 - Trinca no revest. da viga /4º andar


Fachada Posterior / Colunas 12/10/08



Foto 419 - Destacamento do revest. sobre esquadria no 17º andar



Foto 420 - Trinca no revest. sobre esquadria no 14º andar




Fotos 421 / 422 - Trinca no revest. da viga no 14º andar (material retirado)




Foto 423 / 424 - Trinca e destacamento do revest. no 13º e 3º andar





Foto 425 /426 - Trinca na lateral e frente da viga na var. do 16º e 15º andar




Foto 427 - Trinca ao longo sob o granito /9º andar



Foto 428 – Trinca revest. na Cob /Col 10




Foto 429 /430 - Trinca sobre o Bit e da janela no 17º andar / Col 10





Foto 431/432 - Lat. da var. no 16º e 15º andar (material retirado)



Foto 433 – Trinca na lateral da var. e fundo de viga no 14º andar




Foto 434 - Lat. var. no 13º andar



Foto 435 - Trincas diversas na lat. da var./ 12º andar



Foto 436 - Trinca na quina da var. 12º andar




Foto 437 - Lat. da var no 10º andar



Foto 438 - Lat. da varanda no 9º andar




Foto 439 - Lat. da var. no 8º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 440 - Trinca e destac. do revest. sobre a esquadria no 16º andar/ Col 08



Foto 441 - Granito quebrado e trinca na quina da var. no 11º andar / Col 08



Foto 442 - Granito quebrado var 7º andar




Foto 443 - Trinca lat. da var. no 6º andar



Foto 444 - Quina da var. no 5º andar



Foto 445 - Quina da var no 3º andar / Col 08



Foto 446 - Trinca revest. no 17º andar



Foto 447 - Lat. na Cob da var. 17º andar /Col 04



Foto 448 - Quina da sacada no 17º andar



Foto 449 - Destac. revest. frente da var. no 12º andar



Foto 450 / 451 – Destac. do emboço na var. no 7º andar / Col 06 (material retirado)

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903




Foto 452/453 - Trinca no revest. frente var. no 5º e 4º andar / Col 06



Foto 454 - Trinca quina var. no 2º andar / Col 06



Foto 455 – Trinca horizontal sobre esquadria e na lat. da Cob. Da var. 17º andar/ Col 04



Foto 456 - Lat.var. no 9ºandar/ Col 04



Foto 457 - Lat. da var. no 6º andar



Foto 458 - Lat. var. no 4º andar




Foto 459 - Trincas verticais junto esq.16ºandar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 460 - Destac. revest. sob granito na Área de Serviço do 14º andar




Foto 461 - Trinca revest.sob peitoril da esquadria no 2º andar