CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

OUT/2019

# BLOCO 2

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

# DAS

# FACHADAS







CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



## BLOCO 2 – Fachada Posterior

## Colunas 02/04/05/06/08/10







Fotos 462/463/464 - Trinca vert. na quina empena do 16º, 10º e 1º andar

Fotos 465/466 - Lat. das var. 17º e 16ºandar /Col 04

Fotos 467/468 - Lat. das var. 15º e 14º andar /Col 04



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903






Foto 469 /470 – Lat das var. 13º e 12º andar / Col 04




Foto 471- Lat. var. no 10º andar



Foto 472 - Lat. var. no 9º andar






Foto 473/474 - Lat. das var. no 8º e 7º andar / Col 04




Fotos 475 /476 – Lat. das var. no 6º e 5º andar / Col 04





Foto 477/478 - Lat. das var. no 4º e 3º andar / Col 04



Foto 479 - Lat. da var. no 2º andar




Foto 480 - Trinca frente var. no 17º andar / Col 04





Foto 481/482- Trinca no revest. frente var. no 5º andar e 4º andar



Fotos 483- Destacamento do revest. sobre esquadria no 17º andar



Foto 484 - Lat. na Cob. da var no 17º andar



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903




Foto 485/486 - Trincas diversas nas laterais das var. no 14º e 13º andar / Col 04



Foto 487/488 - Laterais das varandas no 12º e 11º andar



Fotos 489/490 - Laterais das varandas no 10º e 9º andar




Foto 491/492 - Laterais das varandas no 8º e 7º andar




Fotos 493/494 - Laterais das varandas no 5º e 3º andar




Fotos 495/496 – Lateral da varanda no 4º andar (material retirado)





Foto 497 – Trincas diversas no revest. na lateral da varanda do 2º andar

Fotos 498/499 - Laterais das varandas no 14º e 11ºandar






Fotos 500/501/502 - Laterais das varandas no 6º e 5º andar



Foto 503 - Trinca vertical nas varandas ao longo dos andares, o posicionamento do selante da junta de dilatação entre as Colunas 06 e 05 parece não coincidir com a junta estrutural.





CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 504 - Trincas diversas na lat. da var. no 14º andar / Col 08



Foto 505 - Lat. da var. no 12º andar




Foto 506 - Quina da var. no 11º andar




Foto 507 - Lat. da var. no 13º andar/ Col 08




Foto 508 - Lat. da var. no 11º andar



Foto 509 - Trinca no revest. junto a caixa do ar cond. no 4º andar



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

## Fachada Lateral Sul

## Colunas 02/01




Foto 510 /511- Laterais das varandas no 14º e 13º andar / Col 02



Foto 512 - Trinca sob peitoril esq. 2º andar




Foto 513 - Lat. da var. no 12º andar / Col 02



Foto 514 -Trinca na quina da var. no 11º andar



Foto 515 - Lat. var. no 7º andar




Fotos 516/517 – Trinca na lat. e fundo da varanda no 4º andar (material retirado)




Foto 518 - Lat. da var. 3º andar Col 02




Foto 519 - Lat. da var.8º Col 01



Foto 520 - Trinca na quina da var. no 5º andar / Col01

## Fachada Lateral Norte

## Colunas 09/10



Foto 521 - Trinca no revestimento horizontal na Cob. /Col 09



Foto 522 -Trinca no revest. horizontal/ Cob




Foto 523 -Trinca sob granito A. Serv. do 16º andar






Foto 524/525 - Trincas diversas no revest. da viga no 14º andar

## Fachada Frontal

## Colunas 01/05/06/07/09





Foto 526 /527- Trinca e falha no revest. 10º e 4º andar






Foto 528/529 - Trinca sob o granito var. no 13º e 11º andar




Foto 530 - Falha no revest. var. 3º andar



Foto 531- Frente da var. no 1º andar




Foto 532 - Destacamento do revestimento na Cobertura
Coluna 07





Foto 533 - Trinca quina var. 13º andar



Foto 534 - Trinca lat. da var. no 11º andar






Foto 535 /536 - Trinca na quina e sob o granito na frente na var. do 10º andar / Col 07






Foto 537/538 - Trinca na lateral e sob o granito ao longo da varanda do 9º andar




Fotos 539/540 - Trinca na lateral e sob o granito ao longo da varanda do 8º andar



Foto 541- Trinca na lat. e frente var. 7º andar




Foto 542- Falha no revest. na var. do 3º andar