CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

OUT/2019

BLOCO 1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

BLOCO 1 – Fachada Lateral Oeste

Colunas 01/02




Foto 01/ 02 - Trinca no revestimento sobre a esquadria no 16º andar



Foto 03 - 14º andar



Foto 04 - 9º andar



Foto 05 - 7º andar



Foto 06 - 8ºandar



Foto 07 - 5º andar



Foto 08 – 3º andar



Foto 09 - Destacamento do emboço na viga no 14º andar /



Foto 10 - 4º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 11- Trinca vertical ao longo da quina do revest. no 10º andar




Foto 12 – Trinca vertical do revest. no 12º andar



Foto 13 - Trinca no revestimento junto ao peitoril do 17º andar



Foto 14 – A. Serv. 17º andar




Foto 15 – Trinca ao longo do fundo de viga no 16º andar



Foto 16 – A. Serviço no 15º andar



Foto 17- tubulação inadequada no 14º andar






Foto 18 /20 – Trinca ao longo do revestimento da viga do 14º andar



Foto 21- Quina da viga no 4º andar



Foto 19 - Trinca sobre esquadria no 11º andar



Foto 22 - Quina da viga no 4º andar



Foto 23- Trinca sobre esquadria no PUC

BLOCO 1 – Fachada Frontal
Colunas 02 /04



Foto 24 - Varanda no 11º andar



Foto 25 – Varanda no 10º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 26 - Lat. da var. do 2º andar




Foto 27- Trinca sobre esquadria no 3ºandar




Foto 28 – Lat. da var. do 3º andar



Foto 29 - Lat. da var. do 4º andar



Foto 30 - Destacamento do revestimento





Foto 31- Manchas de infiltração na viga do 4º andar




Foto 32 - Fundo de viga na lateral da varanda do 5º andar


Foto 33- Trinca fundo de viga no 4º andar


Foto 34 – Trinca no revest. viga do 14º andar


Foto 35 – Lat. da var. do 6º andar


Foto 36 – Quina da var. do 7º andar

Coluna 06


Foto 37- Viga da Cob da var. do 17º andar


Foto 38 - Lat. da var. do 17º andar


Foto 39 - Lat. da var. do 14º andar


Foto 40 – Lat. da var. do 10º andar



Foto 41- Lat. da var. do 9º andar



Foto 42 - 8º andar




Foto 43 - 7º andar



Foto 44 - 6º andar



Foto 45 - 4º andar



Foto 46 - 3º andar



Foto 47 - 2º andar

Colunas 07/08





Foto 48/49 – Trinca no fundo de viga da Cob sobre a varanda do 17º andar



Foto 50 - Coluna junto a varanda do 4º andar



Foto 51- Coluna no 3º andar



Foto 52 - Coluna no 2º andar



Foto 53 - Coluna no PUC

Coluna 09





Foto 54/55 – Trinca na lateral e fundo de viga na Cob da varanda do 17º andar



Foto 56 - Trinca sobre esquadria no 17º andar



Foto 57 - Lat. da var. do 12º andar



Foto 58 - Varanda do 6º andar



Foto 59 - Trinca do revest. 4º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

Colunas 11/13



Foto 60 - Viga na Cob sobre var. do 17º andar



Foto 61- Lat. da varanda do 12º andar



Foto 62 - Lat. da var. do 6º andar



Foto 63 - Vidro trincado na lat. da var. 16º andar



Foto 64 – Trinca horizontal do revestimento no 16º andar

BLOCO 1 – Fachada Lateral Leste

Colunas 13/14



Foto 65 - Trinca junto a esquadria do 8º andar



Foto 66 - Trinca do revest. no PUC




Foto 67 – Trinca horizontal na Cob

BLOCO 1 – Fachada Posterior

Colunas 14 /12/10




Foto 68 - Trinca na viga da Cob




Foto 69 - Trinca sobre a cx ar cond. no 17º andar



Foto 70 - cx ar cond. do 17º andar



Foto 71- Trinca sob peitoril do 4º andar



Foto 72- Falha no revestimento



Foto 73- Quina da var. do 3º andar



Foto 74 - Quina da var. do 10º andar




Foto 75- Quina da var. do 8º andar




Foto 76 - Trinca na lateral e no fundo de viga da var. do 5º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

Colunas 08/07



Foto 77 - Falha junta de dilatação na Cob



Foto 78 - Trinca sob o chapin da var. do 6º andar



Foto 79 - Trinca sob o chapin da var. do 4º andar



Foto 80 - 3º andar

Colunas 05/03/01



Foto 81- Tubo emergente no 14º andar



Foto 82 – Trinca na lat. da var. do 13º andar




Foto 83- varanda do 9º andar




Foto 84 - varanda do 7º andar


Foto 85 - Trinca na sacada do 15º andar


Foto 86 - Trinca na lat. da var. do 10º andar




Foto 87- varanda do 10º andar


Foto 88- varanda do 8º andar


Foto 89 – varanda do 5º andar


Foto 90 - Lateral da Viga na Cob


Foto 91-Trinca fundo de viga sobre esquadria/15º andar


Foto 92 - varanda do 13º andar



Foto 93- varanda do 11º andar


Foto 94 - Trinca no chapin em granito e no revest. na lateral da varanda do 10º andar


Foto 95 - varanda do 6º andar


Foto 96 -Trinca ao longo do revest. da viga no 4º andar


Foto 97 - Quina da varanda do 10º andar


Foto 98 - Trinca no revest. na quina da coluna no 5º andar



Foto 99 - varanda do 1º andar


Foto 100 - Trinca na lateral da var. do 4º andar