CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

OUT/2019

BLOCO 5

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS



CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

BLOCO 5 – Fachada Lateral Norte

Colunas 01/02



Foto 226 - Cob



Foto 227 - Cob



Foto 228 - Viga da Cob da varanda no 17º andar




Foto 229 – Trinca ao longo do fundo de viga da varanda no 14ºandar



Foto 230 - Trinca ao longo do fundo de viga na varanda do 13º andar




Foto 231 - Lateral da var. no 14ºandar com granito quebrado e trinca no revestimento




Foto 232 - Lateral da var. no 12º andar



Foto 233- Lateral da var. no 11º andar



Foto 234 - Lat. var. no 8º andar



Foto 235 - Trinca ao longo da frente de viga da varanda no 8º andar




Foto 236 - Frente de viga da var. no 6º andar



Foto 237 - Lateral da var. no 6º andar





Fotos 238 /239 - Trinca na frente de viga e lateral da varanda no 4º andar



Foto 240 - Quina e lateral da var. no 3º andar

BLOCO 5 – Fachada Frontal

Colunas 02/04



Foto 241 - Trinca vertical na Cob



Foto – 242 - Quina da varanda no 17º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 243 – Trincas e falha no revest. na varanda do 16º andar



Foto 244 - Trincas no revest. na varanda do 15º andar



Foto 245 - Trinca fundo de viga da var. no 14º andar



Foto 246 - fundo de viga da var. no 13º andar




Foto 247 – Trinca no fundo de viga e falha no revest. da var. no 10º andar



Foto 248 - Trinca vertical no revest. na quina da empena no 6º andar



Foto 249 - Trinca na quina da var. no 6º andar



Foto 250 - Trinca fundo de viga da var. 5º andar




Foto 251 – Trinca no revest. sob peitoril no 3º andar




Foto 252- Trinca vertical no revest. 2º andar




Foto 253 - Trinca no revestimento sob o peitoril da janela no 1º andar

Colunas 04 / 06 / 08 / 10



Foto 254 - Quina da viga de Cob da var. no 17º andar



Foto 255 - Perfil solto na esq. da var. no 16º andar



Foto 256 - Vidro quebrado na lateral da var. no 15º andar



Foto 257 - Lateral da var. no 15º andar




Foto 258 - Trinca ao longo do fundo de viga sobre esquadria no 14º andar



Foto 259 - Granito quebrado e acabamento do revest. por fazer na lat. da var. no 7º andar




Foto 260 - Trinca no revest. sob o chapim da var. no 12º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 261- Quina e lateral da var. no 11º andar



Foto 262 - Lateral da var. no 10º andar



Foto 263 - Trinca e destacamento do revest. na var. do 10º andar



Foto 264 - Trinca sob chapim da var. no 5º andar



Foto 265 - Trinca sob chapim na varanda no 3º andar

Colunas 10 / 12





Foto 266 /267 - Trincas na lateral e no fundo de viga da Cob na var. do 17º andar



Foto 268 - Trinca na lateral da var. no 14º andar




Foto 269 - Lateral da varanda no 13º andar




Foto 270 - Lateral da varanda no 12º andar



Foto 271 - Lateral da varanda no 11º andar



Foto 272 - Lateral da varanda no 10º andar



Foto 273 – Lateral da varanda no 9º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903


Foto 274 - Lateral da var.no 8º andar


Foto 275 - Chapim de granito quebrado / 7º andar


Foto 276 - Lateral da var. no 6º andar


Foto 277 - Lateral da var. no 5º andar



Foto 278 /279 - Lateral da var. no 4º andar


Foto 280 - Lateral da var. no 3º andar



Foto 281/282 - Lat. e fundo da var. no 2º andar


Foto 283 - Chapim quebrado no 1º andar

Colunas 12 / 11




Foto 284 - Trinca horizontal na empena do 17º andar



Foto 285 - Destacamento do revest. no 7º andar



Foto 286 - Trinca na viga do 14º andar




Foto 287- Trinca na empena do 15º andar



Foto 288 - Trinca na viga do 4º andar





Foto 289 - Trinca ao longo do Bit na Cob



Foto 290 - Trinca horizontal ao longo do Bit e transversal na empena do 16º andar

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903




Fotos 291/ 292- Trincas ao longo e na quina da viga do 14º andar

BLOCO 5 – Fachada Posterior Leste

Colunas 11 / 09 / 07 / 05 / 03 / 01




Foto 293 - Trinca lateral var. 13ºandar




Foto 294 - Trinca lateral da var. 6º andar




Foto 295 - Trinca vertival na lateral da viga de Cob da var. no 17º andar



Foto 296 – Trinca lateral da var. no 10º andar




Foto 297 - Trinca na lat. da viga de Cob da var. no 17º andar




Foto 298 - Trinca ao longo da var. sob chapim no 10º andar





Foto 299 / 300 - Lat. e frente da viga de varanda no 7º andar



Foto 301 - Quina da var. no 6º andar



Foto 302 - Quina e frente da var. no 5º andar



Foto 303 - Destacamento do revest. var. 1º andar




Foto 304 - Vidro quebrado var. 16º andar



Foto 305 - Vidro quebrado var. 15º andar




Foto 306 - Trinca na lateral da var. 14º andar



Foto 307 - Lat. da var. no 12º andar




Foto 308 - Lat. e fundo de viga da var. no 11º andar



Foto 309 - Lat. e fundo de viga da var. no 7º andar



Foto 310 - Destacamento do revestimento no 17º andar



Foto 311 - Trinca na lat. da var. no 11º andar




Foto 312 - Trinca no fundo de viga na lat. da varanda no 8º andar - Col 05



Foto 313 - Lat. da var. no 6º andar



Foto 314 - Lat. da var no 5º andar



Foto 315 - Trinca sob chapim da var. no 5º andar



Foto 316 - Destacamento do revestimento na quina da viga no 14º andar