DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

RELATÓRIO TÉCNICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADE MENSAL

PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL – SC



ABRIL/2020

DRACARES
Apoio Marítimo e Portuário

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

Sumário:

1. INTRODUÇÃO
2. ATIVIDADES OPERACIONAIS
3. EQUIPE DRACARES
4. ATENDIMENTO
   4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL
   4.2. INSPEÇÕES

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br

1. . INTRODUÇÃO:

O presente relatório tem como objetivo principal, apresentar a **GERENCIA DE MEIO AMBIENTE DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC,** as atividades executadas, durante o mês de abril de 2020 referente ao Contrato de Prestação de Serviços de Implantação e Operação de Base de Atendimento Emergencial **nº 049/2019.**

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Em abril de 2020 a Base de Operação de Emergência DRACARES manteve as rotinas de trabalho de monitoramento da área portuária, atendimentos de emergência e as manutenções dos equipamentos, demos uma atenção maior na limpeza da base e na viatura devido a pandemia do Coronavírus.



FOTO 01. Base Operacional de Emergência Dracares - SCPAR.



FOTO 02 e 03. Higienização interna da viatura e limpeza externa.



FOTO 04. Arrumação e limpeza do contêiner.



FOTO 05. Limpeza e manutenção da Motobomba 01.



FOTO 06. Limpeza e manutenção feita das Motobombas 01 e 02.

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 07 – Lubrificação dos conectores dos mangotes.



FOTO 08. Organização e limpeza do Contêiner das Barreiras de contenção

No decorre do mês demos continuidade as rotinas diárias, acompanhamentos, Kit Ambiental de primeira resposta acondicionado na viatura.



FOTO 09. Kit ambiental devidamente acondicionado na viatura – Primeira resposta.

No mês de abril, tivemos dois acionamentos, um no Domingo dia 19/04 no período da tarde para verificar a queda de grãos na água e no pavimento (piso) do Berço 102 e o segundo na quarta-feira dia 22/04, também no período da tarde para verificar um Odor forte de amônia que saia dos ralos da água pluvial do Armazém 05 e no Portão 03 junto a Receita Federal.

No primeiro acionamento deslocamos para o local por terra (viatura) e mar (embarcação) para investigar possível queda de material na água (mar) e pavimento (piso).



FOTO 10. Chegada da embarcação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).




FOTO 11. Chegada da viatura no local da possível queda dos grãos (Berço 102).



FOTO 12. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).




FOTO 13. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br




FOTO 14. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 15. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).

Fernandes Dias, 456 - Centro
São Francisco do Sul / SC
+55 (47) **3444.2038** | www.**dracares**.com.br



FOTO 16. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).



FOTO 17. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).




FOTO 18. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).



FOTO 19. Verificação no local da possível queda dos grãos (Berço 102).

No segundo acionamento a equipe se deslocou para os locais informado para verificação, ao chegar ao local foi confirmado um odor forte de amônia no Armazém 05 que saia do ralo da água pluvial, os operadores orientaram os colaboradores do Armazém para deixarem as portas aberta para ventilação, em seguida foram até o Portão 03 onde constataram um odor de amônia saindo do ralo da água pluvial, após monitorar e verificar toda área ao redor, não encontraram nenhum indicio de um possível vazamento dentro das dependências do Porto, a uma suspeita que tenha vindo de empresas na proximidade do Porto.

A equipe saiu das dependências do Porto na busca de encontrar algum vazamento nas imediações, mas nada encontraram. Com isso retornaram para a base.



FOTO 20. Verificação e investigação de odor de amônia – Armazém 05.

E finalizando o mês de abril instalamos os Kit's Ambientais na área portuária conforme já definido pela Gerencia de Meio Ambiente.

O Kit Ambiental 01 está localizado na manutenção do GRAB e FUNIL.

O Kit Ambiental 02 está localizado entre os Armazéns 5 e 6.

O Kit Ambiental 03 está localizado no GATE 01.

O Kit Ambiental 04 está localizado entre o Berço 102 e 103.

O Kit Ambiental 05 se encontra localizado entre os Berços 101 e 102.



FOTO 21 e 22. Instalação do Kit Ambiental 01.



FOTO 23. Instalação do Kit Ambiental 01 - Manutenção do GRAB e FUNIL



FOTO 24 e 25. Instalação do Kit Ambiental 02.



FOTO 26. Instalação do Kit Ambiental 02 – Armazém 5 e 6.





FOTO 27 e 28. Instalação do Kit Ambiental 03.



FOTO 29. Instalação do Kit Ambiental 03 – GATE 01





FOTO 30 e 31. Instalação do Kit Ambiental 04.



FOTO 32. Instalação do Kit Ambiental 04 – Entre o Berço 102 e 103.



FOTO 33 e 34. Instalação do Kit Ambiental 05.



FOTO 35. Instalação do Kit Ambiental 05 – Entre o Berço 101 e 102.

3. EQUIPE OPERACIONAL DRACARES:

Gerente das Bases de Emergência: João Marcelo da S. Sylvestre
Coordenador das Bases de Emergência: Raul Casas
Gerente de Operações: Jurandir Estácio Junior
Assistente de Operações: Jonny Germano

Operadores da Base:
Everton Djalma de Carvalho
Marcos Aurélio de Oliveira
Marcos Suzane
Nathan Roxo
Horário:
De Segunda a Sexta-Feira:07:30 hs as 11:30 hs e das 13:30 as 17:30 hs.
Sábado: 07:30 as 11:30 hs.



4. ATENDIMENTOS:

4.1. ATENDIMENTO EMERGENCIAL:

N° ATENDIMENTO	DATA DA SOLICITAÇÃO	PRODUTO ENVOLVIDO
8203	19/04/2020	ONU 3077

4.2. INSPEÇÕES:

INSPEÇÃO	QUANTIDADE	FREQUÊNCIA
Área IMO	00	----------
Casa de Bomba	05	1 POR SEMANA
Área Portuária	42	2 POR DIA
Kit de Emergência	05	1 POR SEMANA