RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA CONDOMÍNIO LE MONDE OFFICE							
Assunto:	Restauração das Fachadas						
Endereço:	Avenida Das Américas, 3500 - Barra da Tijuca						
Status:	Em andamento						
Mês base:	Dezembro / 20° Semana - Periodo 13/12 a 19/12/2021						
Data	**13/12/2021**						
Tempo	**Bom - Em condição de trabalho**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**0**		**3**		**6**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**0**	**1**	**5**	**5**	**2**	**13**
Atividade bloco 1	Aguardando liberação de acesso para realização de pintura das varandas.						
Atividade bloco 5	Fachada Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Data	**14/12/2021**						
Tempo	**Nublado**						
Andaimes	**Montado em funcionamento**		**Montado fora de operação**		**Em fase de montagem**		**Total**
	3		**1**		**3**		**7**
Equipe	**Engenheiro**	**Técnico de segurança**	**Encarregado**	**Pintor**	**Pedreiro**	**Servente**	**Total**
	0	**1**	**1**	**3**	**5**	**2**	**12**
Atividade bloco 1	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Aguardando liberação de acesso para realização de pintura das varandas.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na realização de hidrojateamento das superfícies.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						

Data							15/12/2021
Tempo							Nublado
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		3		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	5	2	12
Atividade bloco 1	Aguardando liberação de acesso para realização de pintura das varandas.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal - Foi dado continuidade nos serviços de pintura das varandas.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
	Fachada Lateral Esquerda - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 6	Aguardando liberação de acesso para realização de pintura das varandas.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço, regularização de superfície e aplicação de caimento ao longo dos beiras da fachada.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data							16/12/2021
Tempo							Nublado
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	3		0		3		6
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	1	0	1	4	5	2	13
Atividade bloco 1	Cobertura - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 5	Fachada Frontal e Lateral Esquerda - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Data							17/12/2021
Tempo							Chuva
Andaimes	Montado em funcionamento		Montado fora de operação		Em fase de montagem		Total
	2		0		3		5
Equipe	Engenheiro	Técnico de segurança	Encarregado	Pintor	Pedreiro	Servente	Total
	0	0	1	4	4	2	11
Atividade bloco 1	Cobertura - Finalizado o serviço de pintura.						
	Cobertura - Foi dado continuidade no serviço de limpeza dos vidros.Finalizado o serviço de pintura.						
Atividade bloco 6	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na montagem e desmontagem do andaime elétrico.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade na recuperação do emboço e regularização de superfície.						
Atividade bloco 7	Fachada Posterior - Foi dado continuidade nos serviços de pintura.						
	Fachada Posterior - Foi dado continuidade no serviço de rejuntamento das pedras.						
Data							18/12/2021
Sábado							
Data							19/12/2021
Domingo							