	SEGURANÇA PATRIMONIAL **REGISTRO DE OCORRÊNCIA**	**DATA** 27/10/2025
	SEG-CORP-VGT-FOR-RO	**Nº 338/2025**

TIPO DE OCORRÊNCIA		DANOS	REGISTRO POLICIAL
☐ Roubo	☑ Intrusão	☐ Pessoais	☐ Não
☑ Furto	☐ Fato atípico	☑ Materiais	☐ Sim
☐ Sabotagem	☐ Outros	☐ Não houve	*Nº Boletim de ocorrência:*

Cliente: **AXIA Energia**

Local da Ocorrência: CGT Eletrosul (**Divisão O&M Farroupilha T**) - R. Rovigo, 110 - Medianeira, Farroupilha - RS, 95177-106

DATA DA OCORRÊNCIA	HORÁRIO	NOME DO (A) RELATOR (A)	FUNÇÃO
27/10/2025	10:20	Alex Souto	Preposto Regional

DESCRIÇÃO DOS FATOS

RELATO DA OCORRÊNCIA:

Comunicamos que foi constatado, no dia **27/10/2025**, o ***furto de pneus do caminhão*** de placa **RKY-4G80**, de propriedade da Eletrosul.

O veículo encontrava-se estacionado no gramado próximo ao portão 2, fora da área de estacionamento e com visada prejudicada durante as rondas (obstruída por vegetação e deposito).

Verificou-se que a tela de contenção localizada ao lado do portão 2 foi danificada, sendo provável ponto de entrada e saída dos autores do furto.

DANOS IDENTIFICADOS

Furto de 2 (dois) pneus traseiros do caminhão.

AÇÕES ADOTADAS


Foram intensificadas as rondas no período noturno; e os vigilantes noturnos foram orientados a manter atenção redobrada durante toda a jornada de trabalho, com foco nos limites perimetrais da unidade

RECOMENDAÇÕES

Reparo da barreira física: Realizar o reparo imediato da tela de contenção no ponto de acesso violado, restabelecendo a integridade da barreira perimetral.

Aprimoramento da segurança eletrônica: Avaliar a viabilidade de instalação e monitoramento de sistemas de vigilância e detecção eletrônica (sensores, câmeras e alarmes perimetrais), considerando as vulnerabilidades existentes (ausência de barreira física capaz de conter ou ao menos mitigar as intrusões), extensão territorial da área (unidade de médio porte, com pontos de difícil cobertura visual), localização e entorno (unidade as margens da rodovia e com índices de criminalidade elevada o que facilita a ação criminosa).

MAPA DO POSTO E CROQUI DA OCORRÊNCIA:



Fotos do local da ocorrência no "Anexo I"

ANEXO I













Indicadores de ronda vigilância noturna

