	SEGURANÇA PATRIMONIAL	**DATA** 01/09/2026
	REGISTRO DE OCORRÊNCIA	**Nº 396/2026**

TIPO DE OCORRÊNCIA				DANOS		REGISTRO POLICIAL	
☐	Assalto	✓	Intrusão sem furto	☐	Pessoais	✓	Não
☐	Furto	☐	Fato atípico	✓	Materiais	☐	Sim
☐	Sabotagem	☐	Outros	☐	Não houve	*Nº Boletim de ocorrência*	

Local da Ocorrência: AXIA - GRAVATAI - Estrada Henrique Closs, 8074-8452 - Neópolis, Gravataí - RS

DESCRIÇÃO DOS FATOS

1. **Relato da ocorrência**:

Durante o serviço, o vigilante Pedro Luis Lopes entrou em contato com a fiscalização, informando ter identificado dois pontos de corte nas telas de alambrado que compõem o cercamento da unidade, sendo um localizado nas proximidades do Almoxarifado e outro na lateral da unidade, na divisa com a Estrada Henrique Closs.

Diante da informação, foi realizada visita de fiscalização à unidade, com o objetivo de verificar a situação e apurar a possibilidade de acesso indevido ao interior do local.

Durante a inspeção, foi realizada ronda em todo o perímetro interno da unidade, sendo confirmados os dois pontos de corte na tela de alambrado. Um dos cortes possibilitava acesso ao interior da unidade, enquanto o segundo permitia acesso direto à área do Almoxarifado.

Nas proximidades do corte que dava acesso ao Almoxarifado, foram identificados uma pilha de madeira, alguns isoladores e pedaços de alumínio em formato de hastes, posicionados em frente ao ponto de abertura da tela. Também foi localizada, sobre o gramado e em meio à vegetação, uma serra de ferro, circunstância que indica possível utilização do local e dos materiais como apoio para uma eventual ação de subtração.

2. APURAÇÃO:

Após a inspeção realizada no perímetro da unidade, não foram identificados indícios aparentes de subtração de materiais ou equipamentos.

Entretanto, considerando a existência dos dois pontos de corte no alambrado, bem como a localização de uma serra de ferro e de materiais próximos a um dos acessos, há indícios de que o local possa ter sido preparado para facilitar uma eventual entrada e/ou retorno de indivíduo(s) à unidade, com possível intenção de praticar furto.


3. MEDIDAS ADOTADAS:


- Realizada visita de fiscalização à unidade para averiguação da ocorrência;
- Realizada ronda e inspeção em todo o perímetro interno da unidade;
- Confirmados os dois pontos de corte nas telas de alambrado;
- Verificada a inexistência de sinais aparentes de possível furto ou subtração de materiais;
- Identificada e registrada a presença de uma serra de ferro nas proximidades do ponto de acesso ao Almoxarifado;
- Realizada orientação ao vigilante quanto à necessidade de redobrar a atenção e intensificar as rondas no perímetro, principalmente nos locais onde foram identificados os cortes;
- Foram solicitados os registros de imagens junto à Central de Monitoramento, com o objetivo de auxiliar na apuração dos fatos e verificar eventuais movimentações no local.

4. **RECOMENDAÇÕES**

- Recomenda-se ao cliente a realização do reparo imediato dos dois pontos danificados no alambrado, restabelecendo a integridade do cercamento;
- Recomenda-se a retirada dos materiais que se encontram próximos ao alambrado, especialmente madeira, isoladores e peças de alumínio, evitando que sejam utilizados como apoio ou facilitem eventual acesso de invasores;
- Recomenda-se avaliar a possibilidade de reforço da iluminação nas áreas próximas aos pontos vulneráveis;

5. FOTOS




















1 de set. de 2026 15:25:12
Neópolis
Gravataí
Rio Grande do Sul




Telas cortadas
Estrada Henrique Closs.
1 de set. de 2026 15:27:51
700 Estrada Santa Tecla
Neópolis
Gravataí
Rio Grande do Sul