CALDAS C.A.
GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES

OUT/2019

BLOCO 4

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

DAS

FACHADAS




CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903

BLOCO 4 – Fachada Frontal Norte

Colunas 01/05





Fotos 317 / 318 - Trincas na empena da Col 01 no 17º e 13º andares




Foto 319 - Trinca no revest. da viga no 4º andar



Foto 320 - Falha no revestimento /7º andar



Foto 321 - Trinca no revest./17º



Foto 322 - Trinca na lat. da var. no 7º andar




Foto 323 - Quina da var. no 3º andar



Foto 324 - Trinca vertical no PUC

Colunas 07/08



Foto 325 - Junta de dilatação estrutural na Cob (material retirado)



Foto 326 - Revest. sobre a junta de dilatação no 14º andar




Foto 327 – Revest. sobre a junta de dilat. no 12º andar

Colunas 09/11/13



Foto 328 - Dreno do ar cond. no 17º andar



Foto 329 - Lat. da var. no 10º andar



Foto 330 - Lat. da var. no 10º andar



Foto 331 - Lat. da var. no 9º andar



Foto 332 - Lat. da var. no 8º andar



Foto 333 - Lat. na Cob sobre a var. do 17ºandar com trincas diversas no revestimento

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903




Foto 334 - Lat. var. no 14º andar/Col 13




Foto 335 - Lat. da var. no 13º andar/Col 13



Foto 336 - Lat. da var. no 12º andar/Col 13




Foto 337 - Lat. da var. no 7º andar/Col 13




Foto 338 - Quina da var. no 4º andar/Col 13




Foto 339 - Granito quebrado e quina com trinca no revestimento / 1ºandar /Col 13

CALDAS C.A. GERENCIAMENTO DE CONSTRUÇÕES LTDA
caldas@caldasgerenciamento.com.br / Tel: 21-2439-7903



Foto 340 - Quina na Cob da var. do 17º andar



Foto 341 - Trinca na quina e ao longo do fundo de viga no14º andar / Col 13 (material retirado)

Fachada Lateral Oeste

Colunas 13/14




Foto 342 - Trinca horizontal ao longo do fundo de viga da Cob.



Foto 343 - Trinca no revest. sob o peitoril da janela do 17º andar




Foto 344 - Trinca sob peitoril na janela do 16º andar




Foto 345 - Trinca no revest. ao longo da viga no 14º andar




Foto 346 - Trincas no revest. da viga no 4º andar

Fachada Lateral Oeste

Coluna 01




Foto 347 - Lateral da var. no 8º andar



Foto 348 – Lateral da var. no 7º andar

Fachada Posterior Sul

Colunas 14/12/10




Foto 349 - Trincas diversas na lateral da Cob da var. 17º andar/ Col 14




Foto 350 - Trincas diversas no revest. ao longo da viga no 14º andar



Foto 351 - Fundo de viga da var. no 14º andar



Foto 352 - Trinca sobre esquadria no 10º andar



Fotos 353 /354 - Trinca no fundo da viga no 4º andar (material retirado)




Foto 355 - Lat. da viga no 1º andar




Foto 356 - Trinca horizontal ao longo da Cob



Foto - 357 - Quina da var. no 14º andar



Foto 358 - Quina da var. no 11º andar



Foto 359 - Quina da var. no 8º andar




Fotos 360 /361 - Trinca na quina da var. no 5º andar (material retirado)





Foto 362 - Trinca frente da var. no 4º andar



Foto 363 - Frente da var. no 3º andar




Fotos 364 / 365 – Trinca na quina da var. no 2º andar (material retirado)




Foto 366 - Trincas diversas na lat. da Cob




Foto 367 - Trincas no revest. e dentro do Bit no 17º andar/ Col 10




Foto 368 - Trinca no revest. ao longo da viga do 14º andar



Foto 369 - Trinca no fundo da viga na lat. da var. no 14º andar /Col 10



Foto 370 - Infiltrações e trincas no revest. na lateral da var. no 13º andar




Foto 371 - Trincas no revest. na lat. da var. do 12º andar



Foto 372 - Trinca no revest. na lat. e frente da varanda no 11º andar




Foto 373 - Trinca no fundo de viga na lat. da var. do 5º andar



Foto 374 - Quina da var. no 3º andar




Foto 375 - Lat. da var. no 12º andar




Foto 376 - Quina da var. no 7º andar



Foto 377 – Trinca ao longo da lateral da varanda no 2º andar / Col 10

Colunas 08/07/06/04


Foto 378 - Lat. da var. no 10º andar



Foto 379 - Lat. da var. no 7º andar


Foto 380 - Lat. da var. no 3º andar


Foto 381 - Quebra no revest. na var. do 16º andar


Foto 382 - Trincas no revest. da viga no 14º andar


Foto 383 - Trinca na lat. da viga no 8º andar


Foto 384 - Lat. da var. no 7º andar


Foto 385 - Lat. da var. no 6º andar


Foto 386 - Lat da var. no 5º andar



Foto 387 - Trincas no revest. da viga no 4º andar


Foto 388 - Frente da var. no 14º andar Col 04


Foto 389 - Quina da var. no 12º andar



Foto 390 /391- Granito quebrado var. 11º e 9º andar / Col 04




Foto 392- Lat. da var. no 8º andar




Foto 393 – Frente da var. no 7º andar / Col 04





Foto 394 /395 - Frente da var. no 6º e 5º andar / Col 04





Foto 396 /397- Frente da var. 4º e 1º andar / Col 04