PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 30 / 05 / 25

DE: Jonhon Fitta Bentes

PARA: GRC

POSTO: Patio **TURNO:** 2°

ASSUNTO: Batido pelo CV 1025 no contorno pátio 1 D02

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta das 17h05, no dia 29/05/25, no horário do 2° turno, que o CV de identificação 1025, colidiu com o contorno no lateral direito, o trailer transportava na lateral do contorno TRHU 7445'97-5, conforme foto identificação. PLACA BYC-5180 ARX-9004

Jonhon Fitta Bentes

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner