PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 09 / 06 / 25

DE: Edson Correia de Lima

PARA: GRC

POSTO: Frota **TURNO:** 2º Turno

ASSUNTO: Avaria

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Ao realizar a disponibilidade de Equipamentos da Frota no pátio 3 as 17:30 foi identificado que o aro da CN 457 Lado/Direito estava amassado.

Edson Correia de Lima

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner