PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 24 / 06 / 25

DE: Maria Amelia Lopes Roque

PARA: GRC

POSTO: Gate. Port. 1 **TURNO:** 2º

ASSUNTO: AVARIA NO GUARDRAIL

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta das 20:30 o CAVALO mecânico de placa OAK-2843, AO Retornar ao BOLSÃO ACABOU colidindo o pneu do TROLLER NO GUARDRAIL LADO DIREITO DA VIA 34 DA PORTARIA 01

Maria Amelia Lopes Roque

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner