PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 25 / 06 / 25

DE: Ilan Almeida da Silva

PARA: GRC

POSTO: Frota **TURNO:** 3º

ASSUNTO: Avaria no Pneu do CN nº 465

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta dás: 00:45 Am Estava no CV 1060 Placa: JUZ5E06 trolls nº 465, que ao passar no Scanner nº 2 por devido o trolber está Empenado acabou encostando o primeiro eixo do lado direito, no meio fio do Scanner nº 2, ocasionando avaria no pneu

Ilan Almeida

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner