PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 02/07/25

DE: Paulo André Costa da Silva

PARA: GRC

POSTO: Via Publico **TURNO:** Diurno

ASSUNTO: Colisão em Via publico

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Eu, Paulo André Costa da Silva, vigilante da Empresa ATL, me encontrei em uma batida de caminhão as quais estacionas no patio da Empresa Emirion que estava com seu Vaga. Por instrução do proprio motorista, Gleriles Espinosa, da Empresa ATL Arrendamento transportadora LTDA, Segui este com o caminhão carreta. Este ao dar ré chocou com a parte de trás da carreta, atingindo a roda do ultimo eixo e a aba final da carreta que conduzia, no horario 08:12 da manhã do dia 02-07-25.

marcos Augusto
CPF 766 415 192-06

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Mat.: 5232311
Segurpro Vigilância Patrimonial S/A

US.008.00