PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 12 / 07 / 2023

DE: José Luiz Fernandes da Silva.

PARA: GRC

POSTO: Desembarque **TURNO:** 1º

ASSUNTO: Avaria de viagem

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que chegou na balsa GIOVANNA VIII do rebocador JEAN FILHO IX a carreta de placa GKC-2J91 do cliente SUPERSONIC, com falha da lateral direita amassada e paralama traseiro direito amassado e lanterna traseira direita quebrada.

José Luiz Fernandes da Silva.

CPF - 240.165.602-25

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Nº [illegible]
Security Vigilância Patrimonial S/A

US.008.00