PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 14/07/2025

DE: José Luiz Fernandes da Silva

PARA: GRC

POSTO: Desembarque **TURNO:** 1º

ASSUNTO: Avaria de viagem

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que Chegou na balsa GIOVANNA IV a carreta do cliente BÚSSOLA de placa FQN-9639 Frota 271 com a torre frontal direita amassada na parte inferior.

Informo ainda que esta balsa faz parte do comboio do JEAN FILHO 1 VI.

A posição correta desta carreta na balsa é a posição 40 do mapa.

José Luiz Fernandes da Silva

CPF 240.165.602-25

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Mat.: 5232311
Segurpro Vigilância Patrimonial S/A

US.008.00