PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 18 / 07 / 25

DE: ADMILTEIA DE SOUZA

PARA: GRC

POSTO: DESEMBARQUE **TURNO:** DIURNO

ASSUNTO: AVARIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

EU ADMILTEIA DE SOUZA AO CHEGAR NO PATIO PARA TIRAR A CARRETA DE PLACA FKD. 4407 FOI VERIFICADO A SEGUINTE AVARIA. RIPA RASGADO NO LADO DIREITO NA DIANTEIRA.

ADMILTEIA DE SOUZA
CPF. 336.148.372-87
RG. 09536868

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Mat.: 5232311
Segurpro Vigilância Patrimonial S/A