PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 18 / 07 / 25

DE: MARCELO PEREIRA

PARA: GRC

POSTO: desembarque **TURNO:** diurno

ASSUNTO: AVARIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Eu Marcelo Pereira, chegando no patio ctaqui para retira o carro de placa SUL 9D65 estava com avario do L/E frasseira.
O FRISO L/E INF. raspado
PERFIL INF. raspado
Quadro Traseiro L/E INF. raspado.

Marcelo Pereira
CPF: 754.379.292-34
RG: 1680071 SSP

_____ RG: _____
1ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
2ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Mat.: 5232311
Segurpro Vigilância Patrimonial S/A

US.008.00

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 18 / 07 / 25

DE: MARCELO PEREIRA

PARA: GRC

POSTO: desembarque **TURNO:** diurno

ASSUNTO: AVARIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Eu Marcelo Pereira, chegando no patio etapa para retira a carreta de placa SVL 9D65 estava com avaria do L/E traseira.
O FRISO L/E INF. raspado
PERFIL INF. raspado
Quadro Traseiro L/E INF. raspado.

Marcelo Pereira
CPF: 754.379.292 - 34
RG: 1680071 SSP

_____ RG: _____
1ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
2ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

Hilgen Ramos Gualberto
Inspetor de Operações Security
Mat.: 5232311
Segurpro Vigilância Patrimonial S/A

US.008.00