PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 13 / 08 / 25

DE: JOSÉ ANCHIETA GARCIA DOS SANTOS

PARA: GRC

POSTO: ATR TURNO: 1º TURNO

ASSUNTO: AVARIA DA CARRETA - CN-585

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

OBS: EU JOSÉ ANCHIETA AO PEGAR A CARRETA CN-585 VERIFIQUEI QUE ESTAVA COM DOIS PNEUS ESTOURADO DO LADO ESQUERDO DO 1º E 2º EIXO, ESSA CARRETA ROLOU NO SEGUNDO TURNO.

OBS: POR VOLTA: 06:28 DA MANHÃ DE HOJE.

ASS José Anchieta G. dos Santos

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

Digitalizado com CamScanner