PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 12 08 2025

DE: Marcio N. de S. Andrade.

PARA: GRC

POSTO: ATR TURNO: 01:

ASSUNTO: COLISÃO

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO POR VOLTA DAS 16:20 EU MOTORISTA MARCIO NO CV 643 PLACA OAZ1927 NA EMPILHADEIRA MIB EU ENCOSTO NA DOCA FALEI COM O COLABORADOR ELE PEDIO PRA MIM AGUARDAR PARA PODE ARRIAR UMA UNIDADE AGUARDO ALGUNS MINUTOS. O MOTORISTA DA RITZ KL FAZENDO A MANOBRA NO CV PLACA QVA 3368 COSTELLATION VELHA COLIDIA COM O CV 643 PARADO. FIQUEI NA FRENTE DO CV 643 PELA LD. DIREITO AS FOTOS DA COLISÃO ESTÃO EM POSSE DO MOTORISTA.

ASS marcio N. de S. Andrade.

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

Digitalizado com CamScanner