PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 29/08/25

DE: WELLINGATON SIQUEIRA DA NOBREGA

PARA: GRC

POSTO: FROTA **TURNO:** 2: TURNO

ASSUNTO: AVARIA NA LANTERNA DO LADO ESQUERDO DO TROLLER

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

AO AJUDAR O FUNCIONARIO A DESTRELAR O TERBERG DA CARGA 0.06 POR VOLTA DAS 22:09 OBSERVEI QUE A CN 483 ESTAVA COM A LANTERNA DANIFICADA NO PATIO3 ESTACIONAMENTO DA FROTA

CHIBATÃO NAV. E COMÉRCIO LTDA
Wellington [illegible]
Especialista Adm. Operacional
Mat. - 20726

RG: _____ **1ª TESTEMUNHA**

RG: _____ **2ª TESTEMUNHA**

RG: _____ **VIGILANTE**

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner