PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 31/08/2025

DE: HELIO FAUSTINO ESTEVES

PARA: GRC

POSTO: FROTA **TURNO:** 3º

ASSUNTO: AVARIA DO PNEU TRASEIRO EXTERNO L/ESQUERDO

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE POR VOLTA DAS 22:50 AO RECEBIMENTO DO SERVIÇO AO FAZER O CHAK LIST, NO CV 834 DE PLACA QZS 7E29, FOI ENDENTIFICADO QUE O PNEU LADO ESQUERDO EXTERNO TRASEIRO ESTAVA FURADO, AO LEVAR A BORRACHARIA, FOI IDENTIFICADO QUE O PNEU ESTAVA CORTADO INTERNO.

Helio Faustino Esteves

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner