GRC - GESTÃO DE RISCO CORPORATIVO
Sistema de Gestão de Ocorrências

Ocorrência: **1755/2025** Análise de Criticidade: **Leve**

Registro da Ocorrência	Atualização da Ocorrência	Finalização da Ocorrência
Registrado por: Domingos Lacerda Junior Data: 12/09/2025 17:02H	Atualizada por: Fábio Renato Ferreira da Silva Data: 12/09/2025 17:10H	Data: 12/09/2025 17:10H

Origem da ocorrência	**(AM) ATR Logística**
Local da ocorrência	**Pátio 1**
Tipo da ocorrência	**(GRC) Contra Processos Produtivos**
Subtipo da ocorrência	**Avaria em Veículos**

Descrição da Ocorrência

Participo-vos que por volta de 09h30min no dia 12/09/2025, o motorista carreteiro da unidade ATR, Sr. GLEANDERSON COSTA DE FRANÇA MAT.19834, acionou a supervisão GRC, para registrar uma ocorrência de avaria em veículo.

Na ocasião foi relatado pelo Sr. Gleanderson Costa de França, que no dia 11/09/2025 por volta das 14:43mim, no setor do marapatá pátio 9 com o CV 215 de placa PHE1737, encostou a porta do CV 215, em container e o veículo acabou saindo ocasionando dano na porta do lado esquerdo, conforme as imagens.

Deixo registrado tal fato acontecido para conhecimento de quem de direito para as devidas providências bem como os procedimentos regulamentares ao departamento competente do Grupo Chibatão.

Analista

Procedimentos adotados

☐ PRIORIDADE: acionar respostas internas e externas (se necessário), identificar e conter envolvidos, isolar e preservar o local, arrolar testemunhas.

☐ Origem, Local, Tipo e Subtipo da ocorrência: escolha opções a partir da lista suspensa apresentada. Edite a data/hora da ocorrência se o registro for posterior ao fato acontecido.

☐ Anexar Arquivos: junte documentos digitais, fotos, vídeos, prints de tela, cópias de imagens extraídas do CFTV ou quaisquer outros arquivos que possam contribuir para a qualificação do registro e maior elucidação dos fatos.

☐ Relato dos Fatos: identifique o comunicante; descreva Quando, Onde, O que, Quem, Como, Porque; informe as providências adotadas e os recursos internos e externos acionados; liste ativos afetados e descreva perdas, danos, riscos, perigos.

☐ Salvar Ocorrência: conclui o registro. É possível retornar à ocorrência para atualizá-la posteriormente ou para clicar em Supervisão e submetê-la à análise superior.

Análise da Criticidade

☑ A ocorrência (comunicação) foi confirmada?

☑ Houve perda material e/ou prejuízo financeiro?

☐ Houve dano à integridade física do(s) envolvido(s)?

☐ Houve necessidade de apoio externo para o atendimento da ocorrência?

☐ Em decorrência do fato, houve interrupção de atividades e/ou serviços?

Imagens



DUARTE (92)3673-5135 / 3088-3351 23/07/2025

NOME: GLEANDERSON COSTA DE FRANCA


RG: 20218435	CPF: 001.405.662-36
REGISTRO DE ACESSO: 77226	ID: 333062598
MATRÍCULA: 19834	ADMISSÃO: 01/04/2024
TIPAGEM SANGUÍNEA/FATOR RH:	O+
CONTATO DE EMERGÊNCIA:	3182-3040

EMPRESA: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

- ESTE CRACHÁ É PESSOAL E INTRANSFERÍVEL;
- SEU USO INDEVIDO IMPLICA EM SANÇÕES DISCIPLINARES;
- MANTÊ-LO NA ALTURA DO TÓRAX PARA A CIRCULAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA;
- EM CASO DE PERDAE/OU EXTRAVIO, COMUNICAR AO SETOR PESSOAL;
- EM CASO DE DESLIGAMENTO, DEVOLVER AO SETOR PESSOAL.


GRC
CHIBATÃO
CV215
ATR
LOGÍSTICA
PHE-1737
12 de set. de 2025 08:20:24
82-544 Rua Pôrto da Fogas
Colônia Oliveira Machado
Manaus
Amazonas
Fábio Renato
Supervisor de Segurança Patrimonial


GRC
CHIBATÃO
ATR
LOGÍSTICA
CV 215
12 de set. de 2025 08:18:47
82-544 Rua Pôrto da Fogas
Colônia Oliveira Machado
Manaus
Amazonas
Fábio Renato
Supervisor de Segurança Patrimonial



PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA
MANAUS-AM 22/09/25

DE: Gl. Anderson Costa de Oliveira
PARA: GRC
POSTO: ATR TURNO: 1º
ASSUNTO: AVARIA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Ao(s) dia(s) 21/09 às 16:43 do(a) qual o(a) Sr. GV 215 (ATR) se deslocou até o(a) local onde se encontrava o veículo Fiat Fiorino placa PHE 1737 que estava com a porta lateral direita amassada, sendo o mesmo encaminhado.

ASS: Gl. Anderson Costa de Oliveira
MAT 19834

GV 215 (ATR)
PHE 1737

1ª TESTEMUNHA RG:
2ª TESTEMUNHA RG:
VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:
INSP. ROBSON

US.008.00




GRC
CHIBATÃO
12 de set. de 2025 08:20:09
82-544 Rua Pôrto da Fogas
Colônia Oliveira Machado
Manaus
Amazonas
Fábio Renato
Supervisor de Segurança Patrimonial


GRC
CHIBATÃO
12 de set. de 2025 08:20:14
82-544 Rua Pôrto da Fogas
Colônia Oliveira Machado
Manaus
Amazonas
Fábio Renato
Supervisor de Segurança Patrimonial

Fonte: Accia