PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 14 / 09 / 25

DE: Edgen Nascimento Serrone

PARA: GRC

POSTO: FROTA **TURNO:** 3º Turno

ASSUNTO: Avaria no 1º eixo L/esquerdo do CN 568

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta das 23hs ao realizar o checklist do CV895 atrelado ao CN 568 no pátio 3, foi identificado uma avaria no primeiro eixo lado externo do CN 568, lado esquerdo

Edgen

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner