PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 18 / 09 / 25

DE: Idenval Duarte de Oliveira.

PARA: GRC

POSTO: FROTA **TURNO:** 3º

ASSUNTO: AVARIAS NA LANTERNA LADO ESQ. DO CV 817.

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE POR VOLTA DAS 13:00 hs. AO REALIZAR O CHECKLISTE NO CV 817, FOI IDENTIFICADO, UMA AVARIA NA LANTERNA TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CV 817.

Idenval.

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner