PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 12 / 02 / 26

DE: WAGNER GAMA #19849

PARA: GRC

POSTO: MONITORISTA CARREGEIRO **TURNO:** 1º TURNO

ASSUNTO: VIATURA NO CV 842.

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE NESTA PRESENTE DATA, AO ASSUMIR O CV 842, NA INÍCIO DO 1º TURNO, FOI VERIFICADO QUE O PUXADOR DO BAU CENTRAL SE ENCONTRAVA QUEBRADO.

RG:

1ª TESTEMUNHA

RG:

2ª TESTEMUNHA

RG:

VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner