PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 22/02/26

DE: Antonio Denilson dos Santos

PARA: GRC

POSTO: FROTA **TURNO:** 4

ASSUNTO: PÉ DA CV 464 SOLTOU

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE POR VOLTA DAS 09:00 HORAS ESTAVA NO CV 909 DE PLACA: TAG SC67 QUE IA PASSAR NA BALANÇA NO PÁTIO 4 O TRUCK DO CV ACABOU SOLTANDO. SEM AVARIA E DANOS COM TORNE. AS IMAGENS:

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner