CHECK-LIST - HIDRANTES DO ARMAZÉM DA HTR

DATA DA INSPEÇÃO: 26/02/2026 QUINTA-FEIRA

Revisão:

Inspeção	Identificação	Rastreabilidade	Aspecto	Acessórios											Observação
				MANGUEIRAS HIDRANTES					ESGUICHO DE JATO		CHAVES STORZ		SINALIZAÇÃO		
DATA	LOCALIZAÇÃO	Nº CX. DE ABRIGO	PINTURA	QT.	TESTE HIDROSTÁTICO	TAM.	POL	TIPO	QT.	TIPO	QT.	OK / NC	HORZ.	VERT.	
26/02/2026 Quinta-feira	CORREDOR DO MEZANINO ADM (SALA TRANCADA)	1	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ESCADA DE ACESSO AO MEZANINO ADM (SALA TRANCADA)	2	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ARMAZÉM FEDEX (PRIMEIRA ENTRADA)	3	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ARMAZÉM FEDEX (PRIMEIRA ENTRADA - PAREDE LADO ESQUERDO)	4	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ARMAZÉM FEDEX (SEGUNDA ENTRADA - PILAR COLORIDO)	5	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ARMAZÉM FEDEX (SEGUNDA ENTRADA - RUA (E) FUNDO)	6	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ARMAZÉM FEDEX (TERCEIRA ENTRADA)	7	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	ARMAZÉM FEDEX (TERCEIRA ENTRADA - PAREDE LADO DIREITO)	8	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 01	9	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 01 (RUA: 01 ENTRADA)	10	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 01 (PAREDE DE FUNDO)	11	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 01 (PILAR ENTRE AS RUAS 09 E 10)	12	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 01 (PAREDE LATERAL DIREITA)	13	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 01 (PAREDE LATERAL ESQUERDA)	14	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	MEZANINO DA HTR (ARMAZEM 01 - LADO DIREITO)	15	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	MEZANINO DA HTR (ARMAZEM 01 - LADO ESQUERDO)	16	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 02	17	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 02	18	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 02	19	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	HTR ARMAZEM 02	20	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
26/02/2026 Quinta-feira	SUBSOLO RUA: J CORREDOR SENTIDO FUNDOS L/D	21	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
22/01/2026		22	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
22/01/2026		23	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE
22/01/2026	HTR ARMAZEM 02 MEZANINO	24	OK	2	jan/26	15 - MTS	2.1/2	2	1	REGULÁVEL	2	OK	N/A	OK	COM LACRE

OBSERVAÇÕES GERAIS

ANTONIO DOS SANTOS - 10470 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	ANTONIO DOS SANTOS - 10470 BRIGADISTA	SARRAFF ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Inspeção	Revisão	Responsável pelo Setor