PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 10/6/26

DE: CARLOS SEBASTIÃO DOS SANTOS GONÇALVES

PARA: GRC

POSTO: COMERCIAL **TURNO:** COMERCIAL

ASSUNTO: INCIDENTE COM CAMINHÃO

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE POR VOLTA DOS 15:30, ANTES DE CHEGAR NO PÁTIO DA PORTARIA 2, O CAMINHÃO PLACA SEZ7J38 A QUAL EM VINHA DIRIGINDO VEIO A FALTAR FREIO OCASIONANDO UM QUASE TOMBAMENTO

CARLOS S. S.

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner