PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 12/06/26

DE: MARCO ANDRE VIEIRA LOBATO

PARA: GRC

POSTO: PATIO **TURNO:** 2º TURNO

ASSUNTO: AVARIA NO PNEU 6 CAVALETE

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE AS 19:40, FOI ACIONADO A GRC PARA VERIFICAR O INCIDENTE COM A CH 29 QUE FOI ABORDADO UM CAVALETE QUE INFORMA O LOCAL DO PATIO (PATIO 5 QUADRA 26, DEVIDO AS LUZES DO PORTO ESTAREM TODAS APAGADAS, E POR CONTA DISSO EU NAO CONSEGUI ENCHERGAR O AVALETE ENQUANTO DAVA MARCHA RE NA MAQUINA CH 29, OCASIONANDO O INCIDENTE QUE O CAVALETE ENTROU PRA DENTRO DA RODA ESQUERDA DA MAQUINA FURANDO O MESMO.

OBS. AS LUZES FORAM ACESA AS 19:50 NO PATIO 05, E BEIRA RIO.

_____ RG: _____
1ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
2ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner