PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 17/06/26

DE: ELVIS PRESLEY P. DA SILVA.

PARA: GRC

POSTO: ATR **TURNO:** DIURNO

ASSUNTO: AVARIA NO CV

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CV 932 SOFREU UMA AVARIA NO A PARASOL DO-
LADO DIREITO DE UM GALHO QUE FICA PEN-
DURADO EM UMA ARVORE NA CURVA DA OGT-1
NÃO TENDO COMO DESVIAR. OCASIONANDO ESSA
AVARIA NO MESMO. SENDO QUE TEMOS QUE
PASSAR POR ESSA RUA TODOS DIAS.

OBS: CV 932 TSB-4053

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:
Inspetor
Roger Nascimento

US.008.00