OC 205 | 2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 18 / 04 / 2025

DE: Carlos M. Santos.

PARA: GRC

POSTO: Analista de Segurança **TURNO:** Comercial

ASSUNTO: Avaria em Carreta / Pneu.

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por 7:20 no Estacionamento da Frota Pátio 3, durante a Inspeção dos Troler foi identificado uma avaria no Pneu Traseiro 2 Eixo Externo L/E do Troler CN490.

Carlos M. Santos.

1ª TESTEMUNHA RG:

2ª TESTEMUNHA RG:

VIGILANTE RG:

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner