OC 215 / 2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 19 / 09 / 2025

DE: ADISMAN NOGUEIRA DE QUEIROS

PARA: GRC

POSTO: MOTORISTA **TURNO:** 1º TURNO

ASSUNTO: AVARIA EM VEICULOS

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE POR VOLTA DAS 9:45 NO ESTACIONAMENTO DO BOLSÃO, ESTAVA CONDUZINDO O CAVALO MECANICO DA PLACA TAH4C65 ATRELADO AO TROLLER DE PLACA RON3958, AO CHEGAR NO BOLSÃO ESTACIONEI MEU VEICULO FOI NA ENTRADA NO AGENDAMENTO AO RETORNAR ME DEPAREI COM UMA AVARIA NO VEICULO (ESCADA PRA SUBIR NO VEICULO DEBAIXO DOS BICOS)

O VEICULO DE PLACA BWY0647 CONDUZIDO PELO SENHOR JOSE AMARAL, QUE SEGUNDO FICOU ESTACIONADO COLIDIU NA ESCADA DO CV.TAH4C65

ADISMAN NOGUEIRA DE QUEIROS

_____ RG: _____
1ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
2ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00