OC 268 / 2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 23 / 04 / 2025

DE: Valney do Vale Rus.

PARA: GRC

POSTO: Motorista Ônibus **TURNO:** 1º Turno

ASSUNTO: Pane mecânica.

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que Hoje dos 06:01 - no ESTACIONAMENTO DA GRC Portaria 6, ao iniciar a Rota do café da manhã o ônibus da Rota PÁTIO de Placa (JXV-5723) ficou em Pane mecânica Vazamento de óleo, sem possibilidade de iniciar a Rota sendo removido pela garagem, foi realizado a rota do café da manhã somente com um ônibus da Rota Pier de Placa (OTG8H41).

Valney do Vale Rus.

_____ RG: _____
1ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
2ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00