OC 366/2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 03 / 05 / 2025

DE: PAULA SILVA SAMPAIO

PARA: GRC

POSTO: MOTORISTA **TURNO:** 1º

ASSUNTO: PANE MECÂNICA

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE POR VOLTA 09:24 NA PORTARIA 01 VIA 33, ESTAVA CONDUZINDO O CAVALO MECÂNICO DE PLACA NOK7F01, ATRELADO AO TROLLER DE PLACA SXA1706 COM O CONTEINER CAIU 9091430, ESTAVA VINDO DO PÁTIO 07 RUA DNA F, QUANDO AO SAIR NA PORTARIA 01 COM O VEÍCULO APRESENTOU PANE MECÂNICA (CONTRADA DE AR E TRAVOU AS RODAS).

JÁ FOI ACIONADA A EMPRESA PARA DA O SUPORTE.

PAULA SILVA SAMPAIO

_____ RG: _____
1ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
2ª TESTEMUNHA

_____ RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00