OC 367 / 2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 03 / 05 / 25

DE: Ithamatan Fortaza da Silva

PARA: GRC

POSTO: Motorista carreta **TURNO:** Segunda

ASSUNTO: avaria em Veiculo

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

informo que 15:50 No patio 03 no estacionamento do Frota, estava conduzindo CV 804 de placa QZL 8B25, foi quando ao estacionar no estacionamento do patio 03 colidi No CV 1076 canto do trailer No retrovisor do CV1076 de placa JBB 5055, danificando avarias no suporte do retrovisor do lado esquerdo do veiculo. retrovisor foi colocado no local novamente, foi repasado foi checado antes de sair no local tudo normal

Ithamatan Fortaza da Silva.

RG: _____
1ª TESTEMUNHA

RG: _____
2ª TESTEMUNHA

RG: _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00