OC 367/2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 03 / 05 / 25

DE: RODRIGO FERREIRA GOMES

PARA: GRC

POSTO: MOTORISTA CARRETEIRA **TURNO:** T2

ASSUNTO: AVARIA EM VEICULO

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

INFORMO QUE NO ESTACIONAMENTO DO PATIO 3 AS 15:50, ESTAVA CONDUZINDO CV 1076 DE PLACA NRB 5055 QUE ESTAVA ESTACIONADO NO PATIO 3 ESTACIONAMENTO FROTA, FOI QUANDO O CV 804 DE PLACA QZL8B25 AO FAZER MANOBRA DE ESTACIONAMENTO COLIDIU COM O CV 1076 DANIFICANDO O SUPORTE DO RETROVISOR DO LADO ESQUERDO, FOI ACERTADO A MANUTENÇÃO DO MESMO NO LOCAL COM SUPORTE DO MECANICO DO FROTA.


RODRIGO FERREIRA GOMES

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:



US.008.00