Manaus / 507 /2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 17 / 05 / 25

DE: Marcelo de Oliveira Veronezio

PARA: GRC

POSTO: Frota **TURNO:** 3º

ASSUNTO: Colisão

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta dos 5:30 estava no CV 841 da placa QZL5A22 ao se direcionar de ré para sair desmontar na L/3 do mercosul portos acabei colidindo com CV 838 assim causando avarias no P/brisa e P/choque e suporte da frontal.

Pista com óleo e muito lisa

Marcelo de O. Veronezio

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner