Ocorrência 507/2025

PORTO CHIBATÃO

Unidade de Segurança
TERMO DE OCORRÊNCIA

SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA

MANAUS-AM 17/05/25

DE: Ricardo Afonso Faria Cleon

PARA: GRC

POSTO: FROTA **TURNO:** 3

ASSUNTO: Colisão

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

Informo que por volta de 5:30 estava ~~se~~ parado no CV838 de placa QZL2F39 aguardando a desmontagem na lateral do navio GOM Santa quando CV841 colidiu na traseira do Tide

Ricardo Afonso

_____ **RG:** _____
1ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
2ª TESTEMUNHA

_____ **RG:** _____
VIGILANTE

VISTO DO INSPETOR:

US.008.00

Digitalizado com CamScanner