Accia

Ocorrência: **162/2025**

Análise de Criticidade: **Baixa**

Registro da Ocorrência
Registrado por: José Eduart Cabral Albuquerque
Data: 31/12/1969 - 21:00H

Atualização da Ocorrência
Atualizada por: José Eduart Cabral Albuquerque
Data: 31/12/1969 - 21:00H

Finalização da Ocorrência
Data: 31/12/1969 - 21:00H

Local da Ocorrência	**SP | SE Cachoeira Paulista**
Tipo da ocorrência	**Eventos SEGURANÇA**
Subtipo da ocorrência	**Furto de cabos e/ou similares**

Descrição da Ocorrência

Teste analista

Procedimentos adotados

☑ PRIORIDADE: acionar respostas internas e externas (se necessário), identificar e conter autor, isolar e preservar o local, arrolar testemunhas.

☑ Origem, Local, Tipo e Subtipo da ocorrência: escolha opções a partir da lista supensa apresentada. Edite a data/hora da ocorrência se o registro for posterior ao fato acontecido.

☑ Anexar Arquivos: junte documentos digitais, fotos, vídeos, prints de tela, cópias de imagens extraídas do CFTV ou quaisquer outros arquivos que possam contribuir para a qualificação do registro e maior elucidação dos fatos.

☑ Relato dos Fatos: identifique o comunicante e autor; descreva Quando, Onde, O que, Quem, Como, Porque; informe as providências adotadas e os recursos internos e externos acionados; liste ativos afetados e descreva perdas, danos, riscos, perigos.

☑ Quantidade, Peso, Valor: somente preencher quando ativos forem afetados e ainda quando perdas e danos puderem ser mensurados (mesmo que por estimativa).

☑ Salvar, Supervisão: conclua o registro clicando em Salvar para guardar a ocorrência e atualizá-la posteriormente; ou Supervisão para submetê-la à análise superior.

Análise da Criticidade

☑ A ocorrência foi confirmada?

☐ A ação gerou algum dano ou perda em ativos Eletrobras?

☐ Foram acionados recursos externos de apoio/socorro (polícia, guarda municipal, empresa de segurança etc.)?

☐ A ação gerou paralisação ou interrupção de serviços na instalação?

Imagens